



Philips
EU-stekker

Type HQ87

Zwart

7,5 watt

Deze USB-adapter is geschikt
voor Europese landen

CP0909

USB-A-adapter om uw product efficiënt op te laden

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Deze HQ87 (IPX4)-adapter is geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving. IPX4 betekent "spatbestendig", wat betekent dat het apparaat veilig kan worden opgeladen in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in een badkamer. Natuurlijk moet de adapter nog steeds droog worden gehouden.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor type scheerapparaat: S8880, SP9860, SP9861, SP9862, SP9880

Verwante producttypen

- Geschikt voor producttypen: QP4530/30, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, BRL176/00, SP9862/14, SP9860/13, SP9860/16, SP9863/14, SP9863/16, SP9861/16, S8880/88, S8860/62, S8860/61, S8880/68, SP9860/86, SP9860/85, SP9860/14, SP9860/13R1, S5883/10, S5884/50, S5885/10, S5885/35, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S7882/55, S7885/50, S7886/55, S7886/63, SP9860/16R1, SP9860/17, SP9860/21, SP9861/13, SP9863/14R1, SP9872/15, SP9880/61, SP9880/62, SP9883/36, QP2724/20, QP2734/20, QP2824/20, QP2834/20, X5004/05, MG5920/15, MG5940/15, MG5950/15, MG7940/15, MG9540/15, MG9552/15, QP1424/10, BRL126/00 BRL136/00 BRL146/00 BRL166/91, S5880/50 S5883/10 S5884/35 S5884/38 S5884/50 S5884/69, S5885/10 S5885/25 S5885/35 S5885/69 S5886/30, S5886/38 S5887/10 S5887/13 S5887/30 S5887/35, S5887/50 S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35, S5898/50 S5898/79 S7882/54 S7882/55 S7885/50, S7885/55 S7886/63 S7886/35 S7886/55 S7886/58, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 SP9871/22 SP9872/15 SP9872/22, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 S3143/00, S3143/02 S3144/00 S3145/00 S3241/12 S3242/12, S3243/12 S3244/12 S3341/13 S3342/13 S3343/13, S3344/13 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02, X3051/00 X3052/00 X3053/00, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75,

MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 S3143/00, S3143/02 S3144/00 S3145/00 S3241/12 S3242/12, S3243/12 S3244/12 S3341/13 S3342/13 S3343/13, S3344/13 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58 S7887/63, S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35 S8697/23 S8697/35, S8697/55 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00, X3052/00 X3053/00 X5004/00 X5006/00 X5012/00, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 X3001/00, X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00 X3052/00, X3053/00 S3143/00 S3143/02 S3144/00 S3145/00, S3241/12 S3242/12 S3243/12 S3244/12 S3341/13, S3342/13 S3343/13 S3344/13 X5004/00 X5006/00, X5012/00 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35, S8697/23 S8697/35 S8697/55, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2024-01-15

Versie: 14.14.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com