



Philips
Netzstecker EU

Typ HQ87

Schwarz
7,5 Watt
Dieser USB-Adapter kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

CP0909

USB-A-Adapter zum effizienten Aufladen Ihres Produkts

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Dieser HQ87-(IPX4)-Adapter ist für den Gebrauch in einer feuchten Umgebung geeignet. IPX4 steht für „wasserdicht“, d.h. dass er in einer feuchten Umgebung zum sicheren Aufladen geeignet ist, z.B. im Badezimmer. Natürlich sollte der Adapter dennoch trocken gehalten werden.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit Rasierertyp:: S8880, SP9860, SP9861, SP9862, SP9880

Ähnliche Produkttypen

- Eignet sich für die Produkttypen: QP4530/30, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, BRL176/00, SP9862/14, SP9860/13, SP9860/16, SP9863/14, SP9863/16, SP9861/16, S8880/88, S8860/62, S8860/61, S8880/68, SP9860/86, SP9860/85, SP9860/14, SP9860/13R1, S5883/10, S5884/50, S5885/10, S5885/35, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S7882/55, S7885/50, S7886/58, S7886/58, SP9860/16R1, SP9860/17, SP9860/21, SP9861/13, SP9863/14R1, SP9872/15, SP9880/61, SP9880/62, SP9883/36, QP2724/20, QP2734/20, QP2824/20, QP2834/20, X5004/05, MG5920/15, MG5940/15, MG5950/15, MG7940/15, MG9540/15, MG9552/15, QP1424/10, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, S5880/50, S5883/10, S5884/35, S5884/38, S5884/50, S5884/69, S5885/10, S5885/25, S5885/35, S5885/69, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/13, S5887/30, S5887/35, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5898/25, S5898/35, S5898/50, S5898/79, S7882/54, S7882/55, S7885/50, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/55, S7886/58, S7886/63, S7886/78, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, SP9871/22, SP9872/15, SP9872/22, S1134/00, S1141/00, S1142/00, S1142/02, S3143/00, S3143/02, S3144/00, S3145/00, S3241/12, S3242/12, S3243/12, S3244/12, S3341/13, S3342/13, S3343/13, S3344/13, X3001/00, X3002/00, X3003/00, X3003/02, X3051/00, X3052/00, X3053/00, MG5930/15, MG7920/15, MG7925/15, MG7930/15

MG7940/75, MG7950/15, MG9530/15, MG9550/15, MG9553/15, MG9555/15, QP1324/20, QP2724/15, QP2724/30, QP2734/30, QP2734/31, QP2824/30, QP4530/30, QP4530_30, QP4630_30, QP4631/30, QP4631/65, S1134/00, S1141/00, S1142/00, S1142/02, S3143/00, S3143/02, S3144/00, S3145/00, S3241/12, S3242/12, S3243/12, S3244/12, S3341/13, S3342/13, S3343/13, S3344/13, S5880/50, S5884/35, S5884/38, S5884/69, S5885/25, S5885/69, S5887/13, S5887/35, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5898/25, S5898/35, S5898/50, S5898/79, S7882/54, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/63, S7886/78, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/35, S8692/55, S8696/35, S8697/23, S8697/35, S8697/55, X3001/00, X3002/00, X3003/00, X3003/02, X3051/00, X3052/00, X3053/00, X5004/00, X5006/00, X5012/00, S1134/00, S1141/00, S1142/00, S1142/02, X3001/00, X3002/00, X3003/00, X3003/02, X3051/00, X3052/00, X3053/00, S3143/00, S3143/02, S3144/00, S3145/00, S3241/12, S3242/12, S3243/12, S3244/12, S3341/13, S3342/13, S3343/13, S3344/13, X5004/00, X5006/00, X5012/00, S5880/50, S5884/35, S5884/38, S5884/69, S5885/25, S5885/69, S5887/13, S5887/35, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5898/25, S5898/35, S5898/50, S5898/79, S7882/54, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/63, S7886/78, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S8692/35, S8692/55, S8696/35, S8697/23, S8697/35, S8697/55, QP1324/20, QP2724/15, QP2724/30, QP2734/30, QP2734/31, QP2824/30, QP4530_30, QP4630_30, QP4631/30, QP4631/65, MG5930/15, MG7920/15, MG7925/15, MG7930/15, MG7940/75, MG7950/15, MG9530/15, MG9550/15, MG9553/15, MG9555/15

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-12-28

Version: 14.14.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com