

PHILIPS

Unità ingranaggi della
lima per pedicure

Satinelle Advanced

1

CP1431



Per sostituire l'unità ingranaggi della lima per pedicure in uso

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il nostro esclusivo disco rotante per pedicure è progettato specificamente per assicurare piedi più lisci dal tallone alla punta delle dita

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

per i prodotti per la rimozione dei peli:

BRE600, BRE605, BRE610, BRE611, BRE612,
BRE620, BRE624, BRE630, BRE631,
BRE632,
BRE634, BRE635, BRE640, BRE642,
BRE644,
BRE646, BRE649, BRE650, BRE651,
BRE652, BRE700, BRE710, BRE712, BRE715,
BRE730, BRE735, BRE740

