


Philips
Uchwyt głowicy golącej

Jasnoniebieski

Jako zamiennik identycznego
jasnoniebieskiego uchwytu

CP1406/01



Uchwyty na głowice golące

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Te uchwyty głowicy golącej stanowią jej nieodzowny element. Pierścieniowate uchwyty stabilnie utrzymują ostrza w prawidłowym miejscu. Czy uchwyty na Twojej golarce są pomarańczowe? Jeśli tak – należy również wymienić uchwyt.

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Powiązane typy produktów

- Pasuje do produktów: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7310, S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7370, S7371, S7510, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7731, S7732, S7735, S7740, S7780, S7782, S7783, S7786, S7788, S7910, S7910, S7920, S7921, S7930, S7930, S7940, S7940, S7950, S7960, S7960, S7970, S7970, S7980, S8050, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980,

S9031, S9031, S9041, S9041, S9051, S9071, S9090, S9091, S9111, S9111, S9112, S9112, S9131, S9151, S9151, S9161, S9161, S9171, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9211, S9311, S9521, S9521, S9531, S9531, S9551, S9551, S9552, S9711, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, S9911, SP9820, SP9820, SP9821, SP9821, SP9860, SP9860, SP9861, SP9861, SP9862, SP9863, SP9863, SP9880, SW6700, SW6710, SW7700, SW9700, S5884, S5885, S5886, S5887, S7885, S7886, S9974, S9976, SP9872, SP9883

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

