

Philips
Tłuczek do ziemniaków

CP1298



Wymiana obecnie używanego tłuczka do ziemniaków

Część serwisowa do blendera ręcznego

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Do modeli:: HR1614/90, HR1615/90, HR1615/91,

HR1617/83, HR1617/90, HR1618/98, HR1619/90

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2022-12-25

Wersja: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com