

Philips Viva Collection
Disco per fette spesse 2,4
mm

Acciaio inox

CP9473

Per sostituire il disco per affettare in uso

Questa parte di ricambio è destinata a SaladMaker

Ease of using Philips spare parts

• Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips



CP9473/01

Specifiche

Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli:: HR1055/90, HR1055/ 91, HR1056/30, HR1056/31
- Compatibile con i modelli:: HR1387/00, HR1387/80, HR1388/50, HR1388/80

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio 2023-05-15

Versione: 4.4.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso l marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com