

Philips Shaver series 9000  
zespół uchwyty

Czarny

CP1890



Utrzymuje głowice golące w prawidłowym położeniu

Znajdź pasujące produkty w karcie danych technicznych

Twój uchwyt został zgubiony lub uszkodzony, a reszta golarki działa idealnie? Zamów ten uchwyt głowicy golącej, który pasuje do urządzeń serii 9000.

**Łatwość użycia części zamiennych Philips**

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

**PHILIPS**

zespół uchwytu  
Czarny

# Dane techniczne

## Część zamienna

- Pasuje do modelu golarki.: S9982, S9985

CP1890/01

# Zalety

## Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2023-06-22

Wersja: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)