




Philips
Гибкая трубка
подачи молока

• Xelsis

CP0588

Гибкая трубка подачи молока

Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

Гибкая трубка подачи молока для молочного кувшина, включая соединитель.

Совместима с моделями Xelsis, выпущенными в 2017 году

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для кофемашин: SM6480/00, SM6580/00, SM6580/10, SM6580/20, SM6582/10, SM6582/30, SM6585/00, SM6580/50

Подходит для:

- XELSIS 2017 года выпуска: SM7580/00, SM7581/00, SM7680/00, SM7682/00, SM7683/00, SM7684/00, SM7685/00, SM7686/00, SM7581/04, SM7684/04, SM7685/04, SM7685/07

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-08-08

Версия: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com