

Philips Металлическая трубка подачи молока

Xelsis

CP0597

Металлическая трубка подачи молока

Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году

Удобство использования запасных деталей Philips

• Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips



CP0597/01

Характеристики

Сменная деталь

 Подходит для кофемашин: SM7580/00, SM7581/ 00, SM7680/00, SM7683/00, SM7684/00, SM7685/ 00, SM7686/00, SM6480/00, SM6580/00, SM6580/ 10, SM6580/20, SM6582/10, SM6582/30, SM6585/ 00, SM6580/50

Подходит для:

• XELSIS 2017 года выпуска: SM7580/00, SM7581/ 00, SM7680/00, SM7682/00, SM7683/00, SM7684/ 00, SM7685/00, SM7686/00, SM7581/04, SM7684/ 04, SM7685/04, SM7685/07

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Особенности



Дата выпуска 2023-08-08

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 3.3.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.