

Philips Viva Collection
Soporte de discos

Rojo

CP9696



Para reemplazar el disco actual

Este es un repuesto para su SaladMaker

Facilidad de uso de piezas de repuesto de Philips

- Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

PHILIPS

Especificaciones

Destacados

Repuestos

- Adecuado para los tipos de producto:: HR1050/90, HR1050/91, HR1051/30, HR1051/31, HR1051/90, HR1051/91, HR1055/90, HR1055/91, HR1056/30,

HR1056/31

- Adecuado para los tipos de producto:: HR1387/00, HR1387/80, HR1388/50, HR1388/80

Fácil renovación de las piezas del producto

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de publicación
2023-01-10

Versión: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com