



Philips Philips Avent
Disc de etanșare pentru
biberon

Alimentare cu biberonul

CP1238/01

Flexibilitate suplimentară pentru depozitarea laptelui

Verifică compatibilitatea mai jos

Cu aceste discuri de etanșare, poți transforma toate biberoanele Philips Avent Natural și Classic în recipiente de depozitare pentru lapte.

Hrănire

- Înlocuiți pur și simplu discul de etanșare cu o tetină Avent

PHILIPS

Specificații

Piesă înlocuibilă

- Potrivire cu tipurile de produs: SCF010, SCF013, SCF016, SCF019, SCF030, SCF031, SCF032, SCF033, SCF034, SCF035, SCF036, SCF037, SCF038, SCF039, SCF263/61, SCF291, SCF293, SCF330, SCF400, SCF401, SCF402, SCF403, SCF404, SCF405, SCF406, SCF407, SCF408,, SCF430/01, SCF430/10, SCF430/13, SCF430/15, SCF430/16, SCF430/30, SCF441/01, SCF551, SCF553, SCF560, SCF561, SCF562, SCF563, SCF564, SCF565, SCF566,, SCF623, SCF625, SCF638, SCF660, SCF663, SCF666, SCF680, SCF683, SCF686,, SCF701, SCF703, SCF746,

SCF747, SCF751, SCF753, SCF755, SCF790, SCF792, SCF793, SCF795, SCF796, SCF798, SCF801, SCF802, SCF803, SCF804, SCF810, SCF811, SCF812, SCF813, SCF814, SCF815, SCF816, SCF817, SCF818, SCF819, SCF821, SCY670/01, SCY670/02, SCY673/01, SCY673/81, SCY673/82, SCY900/00, SCY900/01, SCY900/02, SCY903/01, SCY903/02, SCY903/03, SCY903/11, SCY903/21, SCY903/66, SCY903/67, SCY906/01, SCY906/02, SCY930/01, SCY933/01, SCY933/02,, SCY961/02, SCY962/02, SCY963/02, SCY964/02, SCY965/02, SCY966/02, SCY100, SCY103

Repere

Hrănire



Înlocuiți discul de etanșare cu o tetină Avent pentru hrănire - nu trebuie să transferați laptele. (Tetina nu este inclusă.)



Data apariției 2023-10-11

Versiune: 15.15.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com