


PHILIPS

Suporte para
cabeças de corte

CP1406



Suporte para fixar as cabeças de corte

Produto de substituição para o suporte azul claro idêntico

ATENÇÃO: se a sua máquina de barbear mais antiga da série 7000 ou da série 9000 inclui suportes cor-de-laranja, os suportes azuis claros só se adequam a um suporte de montagem novo. Recomendamos que encomende a CP1410/01 ou a CP1407/01 com um suporte de montagem adequado e três suportes.

Facilidade na utilização de peças sobressalentes Philips

- Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

Destaques

Substituição fácil das peças

Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

Especificações

Peça substituível

Compatível com o modelo de máquina de barbear:: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SP9820, SP9821, SP9860, SP9861, SP9862, SP9863, SP9880, SW9700, S7910, S7930, S7940, S7950, S7960, S7970, S9071

Compatível com o modelo de máquina de barbear:: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

Compatível com os tipos de produto: S7930/16, S7960/17, S7970/26, S7310/12, S7370/12, S7510/41, S7910/16, S7940/16, S9031/26, S9041/12, S9041/43, S9112/43, S9151/31, S9151/41, S9161/31, S9171/69, S9211/12, S9211/41, S9521/31, S9521/32, S9531/26, S9711/41, S9911/10, SP9820/12, SP9820/18, SP9821/12, SP9860/13, SP9860/16, SP9861/13, SP9861/16, SP9862/14, SP9863/14, SW6700/14, SW6710/15, SW7700/67

