

Philips
zespół dolnej części
elementu golącego



CP0875

Łączenie części golarki

Sprawdź informacje dotyczące zgodności

Ta dolna płytki jest ważnym elementem urządzenia golącego. Jest ona niezbędna do przymocowania głowic golących do korpusu golarki. Czy poprzednia zgubiła się lub jest uszkodzona? Zamów nową tutaj!

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

• Do modelu:: RQ310, RQ320, YS521, YS522,

YS524, YS525, YS526, YS527, YS534, YS536

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.



Data wydania 2024-01-17

Wersja: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com