

Philips  
Držák holicí hlavy

Pro modely HQ8200–8299

HQ1023/01



## Na zajištění holicích hlavic

Kompatibilitu je nutné ověřit

Ztratila nebo rozbila se vám stávající upevňovací deska pro holicí hlavice Philips, ale zbytek holicího strojku Philips funguje tak, jak má? Objednejte si součástku HQ1203, se kterou budou holicí hlavice vždy na svém místě. Vhodné pro tři hlavice k hladkému holení.

### **Snadné použití náhradních dílů Philips**

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

**PHILIPS**

# Specifikace

## Vyměnitelná část

- Vhodné pro typy produktu: 8251XL/18, 8251XL/76
- Vhodné pro typy produktu: PT860/17, AT890/16, AT751/14, AT753/20, AT752/20, PT860/15,

AT751/16, PT860/16

- Vhodné pro následující výrobky:: výroba
- Vhodné pro typy výrobku:: PT735/20, PT735/41, AT750/20, AT750/17, PT736/19, AT750/41, PT860/14, AT750/16, PT736/18

# Přednosti

## Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2024-01-19

Verze: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)