

PHILIPS

Venttiili

Philips Avent


Rintapumput

Vaaleanpunainen

Sähkökäyttöinen puettava Philips
Avent -rintapumppu

Rintapumpun venttiilit kannattaa
tarkastaa ja puhdistaa
säännöllisesti.

CP2203



Siirtää maidon rinnasta keräyskuppiin

Tarkista yhteensopivuus alta

Tämä venttiili säilyttää tyhjiön, jotta rintamaito pääsee siirtymään helpommin pumpusta pulloon. Jos rintapumpun imuteho on heikko, tarkista, onko venttiilissä vaurioita ja onko se suljettu kokonaan. Vaihda venttiili, jotta pumppu toimii oikein.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin: SCD553, SCF439, SCF442,
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

