


PHILIPS

Suporte da cabeça
de corte

Azul

CP0198



Suportes para cabeças de corte

Verifique a compatibilidade abaixo

Esses suportes para cabeças de corte são uma parte essencial da unidade principal do barbeador. Os suportes em forma de anel ajudam a manter as lâminas fixas em sua posição correta. Seus suportes atuais estão alaranjados? Então, você também precisa atualizar o suporte do seu barbeador.

Especificações

Peças de substituição

Próprio para os produtos: MVL5598, S3608, S42/01, S5008, S5010,, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050,, S5060, S5066, S5070, S5071, S5072,, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078,, S5079, S5080, S5081, S5082, S5085,, S5086, S5088, S5090, S5091, S5095,, S5100, S5110, S5130, S5140, S5150,, S5166, S5205, S5210,

S5211, S5212,, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230,, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252,, S5266, S5270, S5271, S5272, S5273,, S5290, S5310, S5320, S5330, S5335,, S5340, S5351, S5355, S5360, S5366,, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395,, S5396, S5397, S5400, S5420, S5510,, S5520, S5530, S5540, S5550, S5560,, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590,, S5600,

S5610, S5620, S5630, S5640,, S5650, S5660, S5672, S5767, S5888,, S5941, S5951, S5966, S6015, S6550,, S6580, S6610, S6620, S6630, S6640,, S6650, S6680, S6688, S6840, S6875,, SW5700, SW5710, SW5720, X5001, X5002,, X5003, X5004, X5005, X5006, X5007,, X5009, X5012, X5101, X5102, XZ5800,, XZ5810

