

PHILIPS

Trymer do przycinania
włosów w nosie

Nosetrimmer 5100

CP1587



Wymienny element trymera do nosa

Element trymera do nosa został zgubiony lub uszkodzony? Zamów nowy tutaj!

Łatwość użycia części zamiennych Philips

- Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Nosetrimmer 5100

Trymer do przycinania włosów w nosie

CP1587/01

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Część zamienna

Do golarek: NT5175, NT3160, NT3170, NT5171, NT5176, NT5180

