

PHILIPS

 Product Picture

Conjunto del
masajeador facial

i9000

CP2343

Masajeador facial de repuesto

Comprueba la compatibilidad a continuación

El masajeador alivia con una barra de masaje con vibración suave para calmar y estimular la piel.

Especificaciones

Piezas de repuesto

Se ajusta a los tipos de producto: X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200, XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205, XP9207, XP9208, XP9209, XP9210, XP9212, XP9213, XP9214, XP9400, XP9401, XP9402, XP9403, XP9404, XP9405, XP9406

